



Вход питания - GND
 Вход питания +12В

АЦП-0 и питание
 АЦП-1 и питание
 АЦП-2 и питание
 АЦП-3 и питание

PWM2-1 - Power
 PWM2-1 - PWM
 PWM2-1 - GND
 PWM2-2 - Power
 PWM2-2 - PWM
 PWM2-2 - GND

Выход питания - GND
 Выход питания +5В
 Выход питания +12В
 PWM3-GND
 PWM3-PWM
 PWM3-Power
 PWM1-2-GND
 PWM1-2-PWM
 PWM1-2-Power
 PWM1-1-GND
 PWM1-1-PWM
 PWM1-1-Power
 Авар. Сигнал- GND
 Авар. Сигнал
 Авар. Сигнал-5В
 Разъем подкл. дисплея
 Разъем подкл. клавиатуры

Лорход1
 Лорход2
 Лорход3
 Лорход1
 Лорход2
 Лорход3
 Лорход4
 Лорход4
 PWM2-3 - GND
 PWM2-3 - PWM
 PWM2-3 - Power

XS14
 ST1